


D	d	d ₁	c ≈	Katalogové označení	
4	0,8	3,4	2,5	Kroužek 4	
5		4,4		Kroužek 5	
6		5,4		Kroužek 6	
7		6,2	4	Kroužek 7	
8		7,2		Kroužek 8	
10		9,2		Kroužek 10	
12	1	11	6	Kroužek 12	
14		13		Kroužek 14	
16	1,6	14,5		Kroužek 16	
18		16,4		Kroužek 18	
20	2	18,2		10	Kroužek 20
22		20,2			Kroužek 22
24		22,2	Kroužek 24		
25		23,2	Kroužek 25		
26		24,2	Kroužek 26		
28		26,2	Kroužek 28		
30		28,2		Kroužek 30	
32	2,5	30	12	Kroužek 32	
35		33		Kroužek 35	
38		36		Kroužek 38	
40		38	16	Kroužek 40	
42		40		Kroužek 42	
45		43		Kroužek 45	
48		46		Kroužek 48	
50		48		Kroužek 50	
55	3,15	52	20	Kroužek 55	
60		57		Kroužek 60	
65		62		Kroužek 65	
70		67	25	Kroužek 70	
75		72		Kroužek 75	
80		77		Kroužek 80	
85		82		Kroužek 85	
90		87	32	Kroužek 90	
95		92		Kroužek 95	
100		97		Kroužek 100	
105		102		Kroužek 105	
110		107		Kroužek 110	
115		112		Kroužek 115	
120		117		Kroužek 120	
125		122		Kroužek 125	

Příklad objednávky: Katalogové označení, počet kusů

1/1



D = jmenovitý průměr (d_1+d)
d = průměr drátu
d₁ = vnitřní průměr nenapnutého kroužku
c ≈ = vzdálenost konců (výsek)